



SPLAST SP. Z O.O.
38-400 KROSNO UL. LOTNIKÓW 13
tel.: /13/ 43 52 143
fax: /13/ 43 80 022
e-mail: mop@splast.com.pl
www.splast.com.pl

RAPORT O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W ZAKUPACH PR / R

2015/PZMC/00029

2015/01/22

Status problemu

Strona

1 / 2

FQ-10-02-03

Chwilowy

X

Data emisji

2015/02/06

Ponowny

Nazwa raportu

M_PROTOK

DOSTAWCA

ETISOFT KRAKÓW S.C. KATARZYNA I MAREK OBŁAZA

NAZWA SUROWCA NUMER

TAŚMA 3M GT 6012F 20X26 MM

Identyfikacja problemu / Proponowane działania korygujące:

DECYZJE SPLAST

REKLAMACJA DOTYCZY WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH DOSTAW TAŚMY 3M 6012 DOSTARCZONEJ Z PAPIEROWYM LINEREM W BIAŁYM KOLORZE. DOSTAWA JEST NIEZGODNA Z TDS DOSTARCZONYM PODCZAS OFERTOWANIA, GDZIE WSKAZANY BYŁ LINER CZERWONY FOLIOWY. PONADTO NA WSZYSTKICH ZAMÓWIENIACH POD INDEKSEM TAŚMY WSKAZANY JEST LINER F (FOLIOWY). PAPIEROWY LINER OCHRONNY ULEGA USZKODZENIU W TRAKCIE PROCESU PRODUKCYJNEGO U KLIENTA, JEST NIEAKCEPTOWALNY.

1. Reklamacja formalna

X

2. Wymiana towaru na wolny od wad

X

3. Upust cenowy

4. Działania korygujące

5. Ponowne zatwierdzenie PPAP

STAN MAGAZYNOWY ZOSTAŁ ZABLOKOWANY W ILOŚCIACH:

15X38 MM 6000 SZT.

20X26 MM 40

00 SZT.

I POZOSTAJE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.



SPLAST SP. Z O.O.
38-400 KROSNO UL. LOTNIKÓW 13
tel.: /13/ 43 52 143
fax: /13/ 43 80 022
e-mail: mop@splast.com.pl
www.splast.com.pl

**RAPORT O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
W ZAKUPACH PR / R**
2015/PZMC/00029
2015/01/22

Status problemu

Strona

2 / 2

FQ-10-02-03

Chwilowy

X

Data emisji

2015/02/06

Ponowny

Nazwa raportu

M_PROTOK

Przygotowuje dostawca
Dostawca powinien przekazać pierwszą odpowiedź
w ciągu 72 godzin

ODPOWIEDŹ DOSTAWCY NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Natychmiastowe działania naprawcze

Data

Analiza przyczyn

Data

Działania korygujące

Data

Przygotował

Zweryfikował

Zatwierdził

Ocena skuteczności